地下街からの水害時の避難に関する基礎的考察 -梅田地下街におけるアンケート調査から-Evacuation from underground space in Osaka

○牧 紀男¹・伊永 勉²
Norio MAKI¹・Tsutomu KORENAGA²

¹京都大学防災研究所都市防災研究分野、²エクスプラス災害研究所 DPRI, Kyoto University, X PLUS Active in Disaster Institute

This paper reports about how we prepares about flooding at the underground space in Osaka, where a risk of tsunami water flooding by Nankai earthquake is high. Field survey about flood board deployments at the Umeda area in Osaka where is one of the largest underground space in Japan, and an interview survey about tsunami preparedness to those who is in the underground space. From the field survey results, there are several entrance gate to the underground space does not have a flood board and the possibility the tsunami flooding water comes into the underground space. And from the interview survey, people don't know about what they should do at the time of earthquake with tsunami, so the awareness rising about what they should do when they feel long lasting shaking at underground space is important.

Keywords : Nankai Torough Earthquake, Underground space, Evacuation, Flood board

1. はじめに

東日本大震災の反省を踏まえ、想定される最大クラス の津波についての被害想定が行われるようになっている。 大阪府でも津波の浸水想定の見直し¹が行われ、最悪、日 本最大規模の地下街が存在する梅田も津波による浸水被 害が予想されることなった。また、2012年10月にはハリ ケーン・サンディーによりニューヨークで高潮被害が発 生し、地下鉄への浸水被害が発生した。幸いにもハリケ ーンの上陸に備え、地下鉄の運休・列車の高台への移動 等の対策²が講じられていたため大きな混乱・人的被害は 発生しなかったが長期にわたって運休する区間も発生し た。地下街の浸水対策の重要性は、これまでも指摘され てきたことであるが、南海トラフ地震の被害想定の見直 し、さらにニューヨークの事例を踏まえ、喫緊の防災課 題として捉えられるようになっている。

本原稿では地下街の防災対策について、防災対策進め る上での最重要課題である「命を守る」という観点から、 1)現状の防災対策の取り組み、2)地下街に対流する 人々の避難に対する認識、について現地調査にもとづき、 地下街における「命を守る」ための防災対策のあり方に ついての検討することを目的とする。

2. 地下街の浸水リスク

(1) 大阪府の津波浸水想定³

大阪府の津波浸水想定は、内閣府「南海トラフの巨大地震 モデル検討会」が公表した 11 ケースから、大阪府域に最も大 きな影響を与えるを考えられる 4 ケースを選択して、防潮堤の 沈降、防潮施設の開閉状況に応じて 3 つのシミュレーションの 最悪条件を重ねあわせ浸水範囲、浸水深の公表を行った(図 1)。その結果、大規模な地下街が存在する梅田にまで浸水 地域が拡大することが明らかになった。

大阪府の場合、1mの津波が到達するまでに、南部の岬町 で54分、大阪市内に影響を与えると考えられる大和川河口、 木津川水門にまで到達するまでには地震の発生から100分 以上の時間があり、安全な場所に避難するために十分な時間 が存在する。




図1 大阪の新津波浸水想定(出典:大阪府、2013)

(2) 堤防破壊に伴う地下街への浸水

大阪府の津波浸水範囲が拡大した要因は想定される津波 水位の上昇(平成 15 年南海・東南海地震の想定でも T.P.3-4m⁴)よりも、地震動により堤防が沈下し、さらに越流された場 合には破堤する、という条件で検討を行った影響が大きい。 大阪市には海面よりも低い0m地帯が多く存在し、満潮時には 堤防が沈下すると津波が到達しなくても直後から海水の流入 が始まる。大阪府の想定では防潮堤の沈下に伴う浸水区域 についての検討も行っている(図 2)。




図 2 津波が到達するまでに防潮堤の沈下等により浸水する 区域(出典:大阪府南海トラフ巨大地震災害対策等検討部 会、2013)

この結果から大きな地下街が広がる梅田近隣の地域に は堤防沈下により地震発生直後に浸水する地域は存在し ないことが分かり、十分に避難は可能であるということ が分かる。しかし、津波による浸水被害が想定されてお り適切な避難行動をとらないと人的被害が発生する可能 はあり、以下、梅田地下街がの浸水対策の現状について 現地調査に基づき報告する。

4. 梅田地下街における防災対策の現状 (1)調査の方法

大阪府の場合、津波到達までに 120 分程度の時間があり、 1) 警報 (warning) を伝える、2) 警報 (warning) にもとづいて地 下街にいる人が地上に移動する、という行動をとれば、十分 避難が可能である。しかし、被害が出ないことが重要であり 1)

防災の基本である被害を出さないための対策(被害抑止、mitigation)、2)発生した被害に対する対策(被害 軽減、preparedness)の2つの側面から調査を行った。

被害抑止対策については、地下街への各通路の浸水防 止対策の現状について現地調査を実施し、データベース の構築を行った。被害軽減対策については地下街に滞在 する人々の意識調査を行った。意識調査の結果について は次章で紹介する。

(2) 浸水防止対策の調査の概要

地下街への各通路の浸水防止対策の調査対象地域は、 ①ホワイティ、泉の広場、プチシャンゼリゼ、地下鉄梅 田駅周辺(大阪地下街㈱管理区域)、②ディアモール (大阪市街地開発㈱管理区域)、③堂島地下街、地下鉄 西梅田駅周辺(堂島地下街㈱管理区域)、④ハービス大 阪、⑤国道2号歩道<JR線以北の地域は、すべてが民 間事業所による商業施設であることから、調査が困難な ため、調査対象から除外した>調査日程は平成25年月12 月1日~平成26年2月28日であり、エクスプラス災害研 究所が現地調査を実施した。調査方法は以下の通りであ る。

1) 調査対象地下街出入口(階段・エレベーターの場 所を地図上で確認) ただし、道路や歩道に面している ビルの外部から直接地下に降りる階段と、歩道上の独立 の地下入口や、地下駐車場等の地下への進入口を対象と し、路面上のビルの入口を経由してからの地下への階段 は対象外とした。また、地下街から隣接のビルに進入で きる通路も除外した。

2) 地上における地下進入口の計測

①間口の横幅、②止水装置の設置の有無、③止水装置 のある場合は、止水高さ(角落しの場合はその横溝の高 さ)、④止水装置の操作方法(角落し、自動、スイング、 起伏式等)、⑥入口に止水装置のない場合の代替防水対 策(防水扉等)、⑦現状の写真撮影

いずみの広場の調査結果を図3に例示する。

出入り口NO	H (高さ)	W (幅)	種類	写真
7-65	ビル内直結	2140	<i>t</i> aL	
7-79	ビル内直結			
M-13	380	2140	スイング	
M-13-02	380	2140	スイング	
M-14	380	2640	スイング	
M-14-02	380	2640	スイング	

図3 梅田地下街止水装置(泉のひろば)

(3)止水版の設置状況

各地下街の浸水防止のための装置の設置状況を表1に示 すとおりである。今回の現状調査は、JR東海道本線以 南の地下街を対象として、路面から直接地下に進入でき る出入口 151 カ所についての現状調査である。なお、ビ ルの内部から地下への階段については、調査から除外し ている。本調査結果によると、これらの出入口に対して、 何らかの浸水防止対策を設備している場所は、82 か所で あり、その設置率は 54.3%である。ディアモールの出入 口に関しては、路面から全体的にマウンドアップされて いるが、止水装置のほとんどが 1m未満という高さであ り、起伏式の操作が簡単な 1 か所を除く、残り全てが角 落しである。また、落とし板の収納場所が地下に設けら れていた。

表2 梅田地下街の止水板の設置状況

27 15 9 起び 式1 15m以上 0 2 内防水 2 街へと狭くので、阪急の施設内 ダミー て、地上部分での止水装置の影	階段が多く、特に富
20 8 8 0 1m未満 6 1m以上 2 1.5m以上 0 11 1 ホワイティでは入り口階段の581 相田地下街衆の広場 1.5m以上 0 0 11 1 ホワイティでは入り口階段の581 14 4 0 スイン グ4 1m未満 0 1 1 1 ホワイティでは入り口階段の581 14 4 0 スイン グ4 1m未満 0 1 1 1 1 ホワイティでは入り口階段の581 14 4 0 スイン グ4 1 1 1 1 1 1 ホワイティでは入り口階段の581 14 4 0 スイン グ4 1 1 1 1 1 1 ホワイティでは入り口階段の581 14 4 0 スイン グ4 1 1 5 0 5 1 1 1 1 ホワイティン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	階段が多く、特に富
20 8 8 0 111111 1 ホワイティでは入り口階段の581 されていない。 福田地下街泉の広場 1111 1 ホワイティでは入り口階段の581 されていない。 14 4 0 スイン グ4 0 1111 1 ホワイティでは入り口階段の581 されていない。 14 4 0 スイン グ4 1111 1 1 ポワイティンは入り口階段の581 されていない。 国生会ビルは、2010 1111 1 111 1 1 ポワイティンは入り口階段の581 されていない。 国生会ビルは、2011 115 1 115 1 111 1 1 111 1 111 11 111 11 111 <td>階段が多く、特に富</td>	階段が多く、特に富
20 8 8 0 15m以上 0 11 1 かイイイにない、 構用地下街泉の広場 1 1 1 かイインない、 かイインない、 4 0 スイン グ4 1 1 1 かイインない、 第 0 11 1 1 かインない、 かインない、 第 1 1 1 かインない、 かインない、 かインない、 第 1 1 1 1 カイン カイン 第 0 スイン 1 1 1 カイン 第 0 アム・ 1 1 1 カーン 第 1 1 1 1 1 カーン 1 第 1 1 1 1 1 1 1 1 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td< td=""><td>階段が多く、特に富</td></td<>	階段が多く、特に富
13m以上 0 2れていない。 梅田地下街泉の広場 11m未満 0 11m泉上 0 14 4 0 スペ グ4 11m未満 0 5 0 5 0 5 0	
 梅田地下街泉の広場 14 4 0 70 742 1100 1100 1000 1000 1000 1000 1000 10	
14 4 0 スペ グ4 1m未満 0 1m以上 0 1.5m以上 5 0 5 Uルの地下から直接違入できる 図生命ビルは、混種者を受け入 の表示をしている。 図念プチシャンゼリゼ 2 2 15 9 近代 1.5m以上 1	
14 4 0 スペ グ4 1m以上 0 5 0 5 ビルの地下から直接違人できる 国生命ビルは、遅離者を決け入 の表示としている。 図念プチンャンゼリゼ 2 15 9 1	
14 4 0 グ4	
1.5m以上 0 の表示をしている。 変態プチシャンゼリゼ 2m以上 4 の 27 15 9 載化 1m未満 9 11 1 15m以上 1 7時末 2 内防木 保護ので、医急の経知の ダミー 相由地下街からJRの高葉厚をの て、地上部分での止水装置の担	れいい 水吉 起発 レルコ
家急プチシャンゼリゼ Im未満9 I 27 15 9 起伏 Im未満9 I 1m以上1 2 内防水 第27 福田地下街からJRの高葉下を 銀へと様気ので、既急の施設内 ダミー イレート	
27 15 9 1m未満 9 13 補田地下街からJRの高葉下を 1 1 1 2 内防水 双目 2 内防水 双目 2 相田地下街からJRの高葉下を 27 15 15 1.5 2 用地工 2 用型が 双目 2 北京 2 日本 1.5	
27 15 9 起伏 1m以上 1 2 内防水 2 梅田地下街からいのの高質であ 間かと様くので、販売の意識役内 ダミー 2 第25パ 2 4 日本部分での上水装置の当 2 第 2 1.5m以上 0 2 第 2 第 2 第 2 1.5m以上 2 第 2 1.5m以上 3 1.5m以上 3 1.5m以上 3 1.5m以上 3 1.5m以上 3 1.5m以上 3	
27 15 9 起伏 1m以上 1 2 内防水 得田地で強からJRの高栗下を 1.5m以上 0 ダニー おかと続くので、既急の施設内 1.5m以上 0 ダニー にかしまうのでの止水装置の品	梅田地下街からJRの高架下を経由した阪急の地下 街へと続くので、阪急の施設内に入れることもあっ て、地上部分での止水装置の設置は少ない。
式1 1.5m以上 0 ダミー て、地上部分での止水装置の設	
2m以上 5	
ディアモール	
1m未満 38 株田田田田田市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	梅田周辺でも比較的新しい地下街で、地上の出入口 階段は、路面よりマウンドアップされてはいるが、止 水板はほぼ全てが1m未満である。隣接ビルへの直 捲入口が多い。二事開鎖中3か所。
式1 15m LL 0 小板ははまてか1m未満であ	
2m以上 0	171.0
国道2号	
1m未満 1	国道2号線沿いの歩道にある地下進入口は、エレ ベーターを含めて、全て止水装置が設置されている。
9 9 / F2 1.5m以上 0 0 0 0 ペーターを含めて、全て止水装	
2m以上 0	
堂島地下街	
1m未満 1	****
1 1m以上 6 0 ビルの入りローか所が電動式の	全ての入り口階段は1m以上の高さの角落しを装備。 ビルの入りローか所が電動式の止水板を設置。止水 板のない2か所は階段途中の踊り場に防水扉を設 置。
15m以上 1 版のない2か所は階段進中の鍵	
2m以上 3	
ハービス大阪	
1m未満 0	最も新しく開発された地域で、全体的に建物は路面 からマウンドアップしている。
14 0 0 0 1m以上 0 0 14 0 最も新しく開発された地域で、全	
2m以上 0	

(3) 梅田地下街の浸水可能性

梅田地下街、ディアモールともに、止水装置が設置されていない出入口が半数近くある。従って、津波や高潮に備えての浸水防止対策は、従来通り「土嚢」を積む計画となっているが、どのようにして人手を確保するかが 課題となる。また、ディアモールの止水装置は、角落としとなっており、さらに地下に止水板が収納されていることから、夜間や休業時に37カ所の止水装置をどのようにして設置するのかが課題となる。堂島地下街に堂島川に一番近いことから、浸水対策の意識が高く、角落としが半数弱あるが、主要な階段には、自動化した止水装置が設置され、さらに内部に防水扉を設置されている。また、堂島地下街の管理事務所は隣接のビルの上階に設けられている。もっとも浸水対策が充実しているのは、国道2号沿いの歩道階段でエレベーターを含む全ての出入口に止水装置が設置されている。

4. 地下街滞留者の意識

(1)調査の概要

前章で示したように止水板が設置されていない箇所が多く あり、津波が梅田の地下街に浸水可能は高く、南海トラフ地 震発生時には適切な避難行動を行うことが不可欠であり、地 下街の滞留者に対してインタビュー調査を実施した。インタビ ューの概要は以下の通りである。

調査内容は、1)地下街利用者の浸水対策意識、2)地下街 テナントの浸水対策意識であり、梅田地区地下街及びテナン トでの調査員による聞き取り調査をエクスプラス災害研究所 が、平成27年1月15日から1月31日午前8時から午後 5時にかけて実施した。調査数は、地下街利用者の浸水対策 意識調査:有効回答数181件、地下街テナントの浸水対策意

識調査:有効回答数21件である。

(2)利用者の避難対策の認知

a) 避難誘導灯

避難誘導灯などの標識についての認識を確認するため、避 難誘導標識や非常口の標識などを確認しているか、梅田地 区の地下街に設置位置されている避難誘導灯や標識の例を 提示して確認した。避難誘導標識を毎回、確認できているの は、わずか 5.5%しかなく、標識があることは知っていても、ど こにあるか確認したことはないが 85.0%、標識があることを知 らない人は2.2%となった。避難誘導標識は、主に火災発生を 想定した避難路の誘導を目的に設置されたものであるが、津 波などによる避難時にも避難路を指示する役目があるが認識 は低い。

地下街の避難誘導標識等の設置位置について、今回の調 査時に確認したところ、ディアモール、堂島地下街、ハービス 大阪地下通路では、頭上よりも高い位置に設置されていた。 ホワイティうめだでは、低い位置に設置されており、通路の床 より 40~80 cm程度の位置であった。ホワイティうめだでは、標 識の位置一部が畜光版を利用しているものもあった。

b) 津波による地下街の浸水リスクの認知

南海トラフによる地震が発生した場合に梅田地区の地下街 が津波によって浸水被害についての認識について質問した。 南海トラフによる地震が発生した場合、梅田地区の地下街が 津波によって浸水すると思う人が74.0%となり、多くの人が津波 による浸水被害を認識している。避難誘導標識の認知度と津 波被害の認識の関係性を見たところ、「避難誘導標識などを 毎回確認する」と回答した人は、全員浸水すると認識している ことがわかった。また、「避難誘導標識を知っているが、確認し たことはない」と回答した人のうち 10%程度の人が、浸水しない と認識していることが見えた。一方で「浸水すると思う」と回答 した人の 84.6%が、「避難誘導標識を知っているが確認したこ とはない」と回答している。

梅田地区の地下街が、浸水すると思うが、利用時に避難場 所や避難誘導標識を確認することは少ないという結果となっ た。地下街のどこをみても、南海トラ巨大地震による津波浸水 を警告する看板や表示物は見当たらず、避難誘導標識や地 下街の案内図や避難経路が記載されているものは、地上部 の状況が分からず、どの出口やどの階段を上がれば安全か 判断する表示物が必要であると考える。

c)防水扉•止水板

出入口や階段の途中に設置されている防水扉や止水板の 認知度については、防水扉は知っているが、24.3%、止水板 は知っているが 5.0%で、どちらかだけでも知っているのは 29.3%となった。止水板は、普段わかりづらく、出入り口にそ のような浸水対策が行われていることは、多くの市民に知られ ていないことがうかがえた。年代別にみると、60代では 44.4% が防災扉、止水板どちらも知っていると回答しており、他の年 代に比べて多い。

d)津波避難ビルの認知度

梅田地区の地下街に面した富国生命ビルが大阪市北区役 所と協定を締結した津波避難ビルあるが認知度は3.3%と低い 結果となり、ビル名を富国生命ビルと回答できたのはそのうち 半数であった。21.5%はあることは知っているが、どこか知らな いと回答しており、知らないが71.3%と非常に多い結果となっ た。富国生命ビルの地下街からの入り口には、案内標識に津 波避難ビルマークが表示されている。

(3) 地下街テナントの意識調査

ホワイティうめだ、ディアモール、堂島地下街において、店 舗を訪問して聞き取り調査を実施し、21 件から回答を得た。 南海トラフの認知度について、52.4%が聞いたことはあるが よくわからないと答えていて、南海トラフ巨大地震については 知っているが、どのような被害が起こるのかまで理解できてい ないと思われる。また、23.8%が知らないと回答しており地震 災害に関する知識が不足していることがうかがえる。

南海トラフ巨大地震が発生した場合、規模によっては梅田 地区まで津波の被害が発生すること知っているについては、 津波被害が梅田地区まで来るかもしれないと知っているが 57.1%と半数を超え、前段の南海トラフ巨大地震についてよく 知らないけれども、津波が来るということは認識している。

地震や津波に備えた店舗の対策作成状況については対策 を作成していないが 85.7%と大半を占め、作成しているという 回答が1店舗、現在作成中が1店舗となった。

地震や津波が発生した場合に備えて、店舗の従業員の避 難について対策を作成しているか4項目の選択肢で確認した とこと、71.4%が作成しておらず、作成しているという回答は0 であった。現在作成中である店舗が1つあり、防火対策として は作成しているが23.8%という結果であった。

地震や津波が発生した場合に備えて、お客様の避難や安 全管理について対策を作成しているかについては、71.4%が 作成していないという結果であった。現在作成中が 9.5%あり、 防火対策としては作成しているが 19.0%であった。

地震等が発生した場合に備えて、店舗にいるお客様の避 難誘導方法を決めているについては、作成していないが、 61.9%となり半数以上で地震等が発生した場合の避難誘導 方法を決めていないことがわかった。現在作成中が14.3%、防 火対策としては作成しているが23.8%となった。

地震等を想定した避難訓練については、一度も行ったこと がないが 57.1%と半数を超え、定期的に行っているところはな かった。火災訓練については、33.3%が行っている。

一方、従業員が店舗に一番近い非常口を把握については、 全員が把握できているが 57.1%と半数を超えた。一部の従業 員が把握できているが 38.1%ありであった。

地下出入り口等の一部に設置されている防水扉や止水板 など浸水防止対策の認知度について、聞いたことはあるがよく わからないが 42.9%、知らないが 42.9%で知っているは、わず か 14.3%という結果であった。

また、ホワイティーうめだを管理する大阪地下街株式会 社にインタビューしたところ、平成15年度に『梅田地下 空間避難確保計画』を作成し、浸水時における東梅田地 区の地下街利用者の安全を確保するため、発災時の情報 収集・伝達体制、避難誘導体制、止水対策のマニュアル、 防災教育・訓練計画を策定している。その目的は、浸水 時における地下街利用者の安全確保であり、想定として は、外水氾濫については H14.6 国交省公表の淀川浸水想 定区域、内水氾濫 1時間に 100mm~150mm 降雨時の地 下街浸水を想定事象としている。対応の方針としては淀 川に堤防決壊による外水氾濫に対しては、地下街利用者 の円滑かつ迅速な避難の確保を中心し、何をおいても避 難誘導を最優先させるための外水氾濫対策計画を策定す ることとし、集中豪雨による内水浸水に対しては避難の 確保をはじめ止水対策等に資するための内水氾濫対策計 画を策定している。

(3)行動

津波浸水リスク・防災対策の認知については先述のようであるが発生時に想定される行動についても明らかに するために追加調査を行った。調査方法は梅田地区地下 街での調査員による聞き取り調査であり、平成27年3月 20日から3月24日 午前8時から午後2時に実施した。 調査人数78人は効回答者数51人である。

災害が起きた際の対処方法を考えているかという問い に対し、常に非常口を確認しているのは、男性8%、女 性4%、水害避難ビルに行くことを決めているのは、男 性4%、女性4%、特に何も考えていないのは、男性88%、 女性92%であった。

前回と同じく共通の質問では、地下街が津波や洪水で 浸水するかもしれないと思っている人は 83%という高さ であり、止水版と防水扉等の浸水防止装置の設置場所を 知っている人は 43%と、ほぼ半数近い人が浸水への危険 を意識していることがわかる。しかし、避難誘導の標識 の設置を確認している人は平均 6%、水害避難ビルのあ ることを知っている人は 4%しかないということで、地 下街に居るときに浸水が起こった時の対策を考えている かどうかを確認するために、改めて質問 9を行ったのだ が、男女共に 88%以上の人が何も考えていないという結 果になり、年代別に見ても 20歳代では 100%、30歳代で 75%、40~60歳代でも 90%以上の人が何も考えていない という結果になった。

5. 地下街の防災対策の基本戦略

梅田の地下街は津波の浸水想定範囲に立地しており、 すべての入り口に止水板、防潮扉が設置されていないこ とから地下街への浸水が発生するリスクは存在する。し かしながら、地震動による堤防の沈下に伴い発生が危惧 される 0m地帯における地震直後の浸水被害の影響を受 けることがないことから、浸水までに最低でも大阪に津 波が到達する 2 時間程度の時間は存在する。従って、適 切な避難行動をとれば人的被害を 0 にすることは十分可 能である。

しかし、現状の地下街に滞在する人の意識を見ると、 津波による浸水被害が発生することは認知しているが、 どういった行動をとるのかについての準備が全く不足し ている。また、テナント等における誘導対策も不十分で あり、今後、2時間をいう時間を考慮した地下街からの 避難のあり方について検討していく必要があることが明 らかになった。

参考文献

- 1. 大阪府、津波浸水想定について、2013
- 国土交通省・防災関連学会合同調査団、米国ハリケ ーン・サンディに関する現地調査、報告書(第二版)
 先進国の大都市を初めて襲ったニューヨーク都市 圏大水害からの教訓 ―、2014
- 大阪府南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会、大阪府域の被害想定について(人的被害・建物被害)、 南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会第4回会議 資料-1、p22、2013
- 大阪府、東南海・南海地震、揺れと津波に備えて、 p6、2006

謝辞

本研究は、文部科学省・私立大学戦略的研究基盤形成 支援事業「南海トラフ超巨大災害に対する実効性ある防 災対策に関する研究」(金沢工業大学地域防災環境科学 研究所)の研究成果の一部として実施されたものである。